COMUNE DI BORGO LARES PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

Nel corso del censimento del patrimonio edilizio montano dell'allora Comune di Bolbeno , si è censita la p.ed 253 realizzando l'apposita scheda M42. La scheda riporta un errore materiale in quanto sull'estratto catastale è stata segnata la p.ed 252, mentre sia l'individuazione fotografica che la relativa scheda di rilievo tipologico riporta la situazione della p.ed 253 Pertanto si corregge la relativa scheda M42 rendendo coerente la situazione cartografica alla realtà rilevata dalla scheda

Trento 2 maggio 2022

Il progettista del PRG Arch. Roberto Bortolotti







BOLBENO


N. UNITA' EDILIZIA

M42

















DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBEN	N. UNITA' ED	ILIZIA M42
1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	⊠BA MA MU FU S
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	⊠EA EB EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARtigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	AG AR AB TR S
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	TE PE AB
		CP CB CT CA C
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/ legno in Assito/Misto pietra/legno)	MONITOR CILLONING
	- Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	⊠ VA □ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	EP EB ES EC E
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	XTC TT TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera	MS MP ML
	cemento/cOtto/plAstica)	MC MO MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	AC AP AN AA A
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	SL SA SP SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	⊠FS □FC □FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	PF PT PA PO P
6. Tipologia architettonica	- ORiginale	OR MO TR AL
	- Modificata (grado leggero)interventi su finiture facciate, materiali,	
	serramenti, manto di copertura	
	- TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali	
	tetto,facciate,fori	
	- ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali	
	tipo costruttivo, volume, tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione)	□BU□DI ☑CA
	- Discreto (necessita interventi su parti di edificio)	
	- CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	
8. Perlinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato	VA VR
	- Posto Auto/AUtorimessa	PA AU
	- Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	MS DA LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	AR AV AS AA
	- acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	□RR □RV □RD ☑RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	XAC AF AS AP
	- accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	□EC □EF ⊠ES □EP □E
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	□BA
	Previsione P.R.G.	
1. Tipologie di intervento	Lucia Carlo Allo Allo Allo Allo Allo Allo Allo A	
	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauro/	MO MS RS
	Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/	□ RE ⊠ RC □ RP
	Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARtigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	□ AG□ AR ⋈ AB□ TR□
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina	MA AT SE FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	□B
DATA	GIUG	no - Luglio 2002