




**COMUNE DI
BOLBENO**



PRG

**ELABORATO COMPRENSIVO
DELLE MODIFICHE D'UFFICIO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO PIANIFICAZIONE SUBORDINATA
APPROVATO _____
DALLA GIUNTA PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE
N° 158 D.D. 3-2-06
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dot. Giuseppe Sevigiani




ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
Dott.arch. **ROBERTO BORTOLOTTI**
ISCRIZIONE ALBO N° 198

TAVOLA P.3.5
**SCHEDE CENSIMENTO
DEL PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO**

PROGETTO:

Arch. Roberto Bortolotti
Dott.Urb. Emanuele Bernardi

ELABORAZIONI:



ARCHITETTI ASSOCIATI
Roberto Bortolotti Andrea Pallaver
38100 TRENTO via S.Pio X, 93
Telefono 0461/935781

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M1

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' PRAMANTIZOLO

N.PARTICELLA p.ed. 205



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M1**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☒ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☒ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☒ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☒ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☒ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☒ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- ORiginale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/Autorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☒ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☒ EC ☐ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002



BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M2

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE	BOLBENO
LOCALITA'	PRAMANTIZOLO
N.PARTICELLA	p.ed. 204



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M2**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUCina/SEgheria MASO ABITATO	☐ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☒ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmamente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☒ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOTto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☒ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☐ FS ☒ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☒ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- ORiginale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualficazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M3

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' PIAN DI SCALE

N.PARTICELLA p.ed. 215



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M3**

1. Tipologia funzionale	- Baite di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☒ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☒ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☒ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☒ MO ☐ MA ☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☐ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☒ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☐ MO ☒ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☒ BU ☐ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauero/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riquilificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M4

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CECHIN

N.PARTICELLA p.ed 379



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M4**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☐ EB ☒ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) ☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM - Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) ☐ VA ☐ VS - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) ☒ TC ☐ TT ☐ TV - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) ☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) ☐ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) ☐ FS ☐ FC ☐ FT - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli) ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI	
6. Tipologia architettonica	- Originale ☐ OR ☐ MO ☐ TR ☒ AL - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) ☒ BU ☐ DI ☐ CA - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CATtivo (necessita interventi su intera struttura)	
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato ☒ VA ☐ VR - Posto Auto/AUtorimessa ☐ PA ☐ AU - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia ☐ MS ☐ DA ☐ LE	
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) ☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente) ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA	
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) ☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA	
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRO/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale ☐ MO ☐ MS ☐ RS ☒ RE ☐ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio ☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina ☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91) ☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA




M5

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CECHIN

N.PARTICELLA p.ed. 214



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M5**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☒ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/pIastica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☒ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☒ AC ☐ AP ☒ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☐ MO ☐ TR ☒ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☒ BU ☐ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca inhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA





M6

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CECHIN

N.PARTICELLA p.ed. 206



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M6**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUcina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☒ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☒ TT ☐ TV ☒ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA ☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☒ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - Trasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - Discreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☐ DI ☒ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUcina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M9

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CECHIN

N.PARTICELLA p.ed. 212



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M9**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Bellatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☒ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☒ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☒ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☒ AC ☐ AP ☒ AN ☐ AA ☒ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALTERata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☐ MO ☐ TR ☒ AL
7. Stato di conservazione	- Buono (necessita solo interventi di manutenzione) - Discreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☒ BU ☐ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia POLLAIO	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRO/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA




M10

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CECHIN

N.PARTICELLA p.ed. 391



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M10**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☐ EB ☒ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) ☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM - Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) ☐ VA ☐ VS - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) ☒ TC ☐ TT ☐ TV - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☒ MO ☐ MA - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) ☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) ☐ FS ☐ FC ☐ FT SASSO - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli) ☐ PF ☒ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI	
6. Tipologia architettonica	- ORiginale ☐ OR ☐ MO ☐ TR ☒ AL - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) ☒ BU ☐ DI ☐ CA - Discreto (necessita interventi su parti di edificio) - CATTivo (necessita interventi su intera struttura)	
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato ☒ VA ☐ VR - Posto Auto/AUtorimessa ☐ PA ☐ AU - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia ☐ MS ☐ DA ☐ LE	
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) ☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente) ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA	
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) ☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) ☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA	
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale ☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☐ RC ☐ RP	
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M11

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CECHIN

N.PARTICELLA p.ed. 299



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M11**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUcina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☒ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☒ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☒ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- ORiginale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca inhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauo/Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/Riqualficazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUcina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M12

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CANZANE

N.PARTICELLA p.ed. 239 - 238 - 240 - 241



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M12**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PERmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☒ AB 1/2 VOLUME
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☒ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☒ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/Icolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- ORiginale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☒ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/Autorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☒ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualficazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M13

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CANZANE

N.PARTICELLA p.ed. 242



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M13**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☒ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERVIZIO	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☒ AB
5. Caratteristiche edificio RUDERE	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/ legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfetzungen) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/Icolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☐ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA ☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☐ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☐ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- ORiginale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☐ DI ☒ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERVIZIO	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M14

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CANZANE

N.PARTICELLA p.ed. 229



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M14**

1. Tipologia funzionale	- Baia di Alpeggio/MAIga/MUino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/Artigianale/Abitativo/Turistico-Ricettivo/di Servizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso Temporaneo/in uso Permanente/in Abbandono	☒ TE ☒ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/Icolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☒ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☒ MO ☐ MA ☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☒ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/Autorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia POLLAIO	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☒ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☒ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/Artigianale/Abitativo/Turistico-Ricettivo/di Servizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M15

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CANZANE

N.PARTICELLA p.ed. 230



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M15**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☒ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☒ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☒ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☒ MO ☐ MA ☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☒ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauro/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA




M16

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CANZANE

N.PARTICELLE p.ed. 234



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M16**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di Servizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☒ VA ☐ VS ☐ EP ☒ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☒ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☒ MC ☐ MO ☐ MA ☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☒ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☐ MO ☒ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIsgreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☒ BU ☐ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☒ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di Servizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M17

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' BASEO E BRAMARCICU

N.PARTICELLA p.ed. 220



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M17**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☒ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☒ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA ☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☐ FS ☒ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☒ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☒ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M18

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE	BOLBENO
------------------	---------

LOCALITA'	BASEO E BRAMARCICU
INDICAZIONE	1. 2. 3.

N.PARTICELLA	p.ed. 219
--------------	-----------



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M18**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARtiglianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☒ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☒ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA ☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☒ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☒ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - Discreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☒ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRO/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☒ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARtiglianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002





BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M19

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE	BOLBENO
LOCALITA'	BASEO E BRAMARCICU
N.PARTICELLA	p.ed. 222



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M19

1. Tipologia funzionale	- BaIta di Alpeggio/MAlga/MULino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggiori/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☒ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☒ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
6. Tipologia architettonica	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
	- ORiginale	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
	- Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura	
	- TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori	
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
	- Discreto (necessita interventi su parti di edificio)	
	- CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato	☒ VA ☐ VR
	- Posto Auto/AUtorimessa	☐ PA ☐ AU
	- Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA
	- acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA
	- accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStaura/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualficazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAAla/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA





M20

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' BASEO E BRAMARCICU

N.PARTICELLA p.ed. 218/1 - 218/3 - 218/4



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M20**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmamente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☒ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☒ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☒ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☒ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRO/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA




M21

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' BASEO E BRAMARCICU

N.PARTICELLA p.ed. 217



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M21**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☒ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☒ TC ☐ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☒ MC ☐ MO ☐ MA ☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☐ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☐ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☒ BU ☐ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☒ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M22

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' BASEO E BRAMARCICU

N.PARTICELLA p.ed. 200/1 - 200/2



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M22**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☒ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☐ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☒ MO ☐ MA ☒ AC ☐ AP ☒ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☒ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- ORiginale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☒ BU ☐ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☒ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauro/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M23

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE


COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' PRA'CASTELLANO E TOF VILLI

N.PARTICELLA p.ed.



Pra' castellano e tof villi



Meda

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M23**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUcina/SEgheria	☐ BA ☒ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmamente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☒ TC ☐ TT ☐ TV ☒ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA ☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☒ FS ☒ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☒ BU ☐ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☒ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☒ AF ☒ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRO/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riquilificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M24

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' SPLAZ

N.PARTICELLA p.ed.



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M24**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☐ BA ☒ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☒ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☒ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☒ AC ☐ AP ☐ AN ☒ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/Autorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☒ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☒ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☒ EC ☐ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauo/Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB


DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M25

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTECOMUNE CATASTALE BOLBENO
LOCALITA' PRA' CASTELLANO E TOF VILLI
N.PARTICELLA p.ed.

Pra' castellano e tof villi

R3

M25

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M25

1. Tipologia funzionale	- Baite di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☒ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/Artigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di Servizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☒ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☐ CP ☒ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggiori/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☒ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☒ MS ☐ MP ☐ ML
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☐ MC ☐ MO ☐ MA
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/Icolare aperto/Intagli)	☐ FS ☐ FC ☐ FT
6. Tipologia architettonica	- Originale	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
	- Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura	
	- TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori	
	- ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipofacciate, tipo fori, tipo tetto	
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione)	☐ BU ☐ DI ☒ CA
	- DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)	
	- CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato	☐ VA ☐ VR
	- Posto Auto/Autorimessa	☒ PA ☐ AU
	- Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☒ AA
	- acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ RR ☐ RV ☐ RD ☒ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA
	- accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauo/Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS
	- Demolizione e ricostruzione	☐ RE ☐ RC
		☐ RP
		☒ DR
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/Artigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di Servizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

Non può essere modificato l'impianto strutturale, l'aspetto architettonico, lo schema distributivo e la destinazione d'uso dell'edificio

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

VAR.
2013

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA


M26

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' VAL TOVAGG

N.PARTICELLA p.ed.



Val Tovagg

R3

M26

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M26

1. Tipologia funzionale	- Baia di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERVIZIO	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☒ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☐ CP ☒ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggiori/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☒ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☒ MS ☐ MP ☐ ML
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Aluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☐ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - Discreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/Autorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☐ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☒ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☒ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☒ RA
10. Viabilita	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStaurò/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riquellificazione Paesaggistico-ambientale Demolizione e ricostruzione	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☐ RC ☐ RP ☒ DR
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SERVIZIO	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

Non può essere modificato l'impianto strutturale, l'aspetto architettonico, lo schema distributivo e la destinazione d'uso dell'edificio

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

VAR
2013

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M27

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' BRAZOL

N.PARTICELLA p.ed. 364



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M27**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☒ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARtiglianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ CP ☐ CB ☐ CT ☒ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☒ EB ☐ ES ☒ EC ☐ EF ☐ TC ☒ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☒ MO ☐ MA ☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☐ FS ☐ FC ☒ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☒ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☒ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☒ MS ☐ RS ☐ RE ☐ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARtiglianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA




M28

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' BRAZOL

N.PARTICELLA p.ed. 350



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M28**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☐ EB ☒ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☒ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/ legno in Assito/Misto pietra/legno)	☐ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☒ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☒ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) ONDULINE DI CATRAME	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☐ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - Discreto (necessita interventi su parti di edificio) - CATtivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☐ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRO/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualficazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M29

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' BRAZOL

N.PARTICELLA p.ed. 276



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO				N. UNITA' EDILIZIA				29				
A	CRONOLOGIA	☐ ANT. AL 1860	8				B	M	P	STATO DI CONSERVAZIONE		
		☐ TRA IL 1860 E IL 1914	6									
		☐ TRA IL 1914 E IL 1945	4									
		☐ POST. AL 1945	0									
				STRUTTURE PORTANTI			☐	☐	☐			
				TAMPONAMENTI			☐	☐	☐			
				COPERTURA			☐	☐	☐			
B	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA	☐ ALTA DEFINIZIONE	8	VOLUMETRICI ORIGINALI			2	1	0	C		
		☐ MEDIA DEFINIZIONE	6	COSTRUTTIVI			2	1	0			
		☐ BASSA DEFINIZIONE	4	COMPLEMENTARI			2	1	0			
		☐ NESSUNA DEFINIZIONE	0	DECORATIVI			2	1	0			
										PERMANENZA CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		
TOTALE A+B+C										☐ ☐ ☐		
ANALISI DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI												
			B	M	P				B	M	P	
TAMPONAMENTI IN LEGNO			☐	☐	☐	ELEMENTI ARCHITETTONICI E PARTI LIGNEE ESTERNE			☐	☐	☐	ARCHI IN PIETRA
OSSATURA PORTANTE A VISTA			☐	☐	☐				☐	☐	☐	ARCHI IN MURATURA
POGGIOLI			☐	☐	☐				☐	☐	☐	CONTORNO FORI IN PIETRA
BALLATOI			☐	☐	☐				☐	☐	☐	DECORI DI FACCIATA DIPINTI
SCALE			☐	☐	☐				☐	☐	☐	AFFRESCHI
CAPANNA			☐	☐	☐	COPERTURE			☐	☐	☐	SCANDOLE
A 2 FALDE CON MOZZE			☐	☐	☐				☐	☐	☐	COPPI IN COTTO
A 3 FALDE			☐	☐	☐				☐	☐	☐	TEGOLE IN CEMENTO
A 4 O PIU' FALDE			☐	☐	☐				☐	☐	☐	TEGOLE IN COTTO
			☐	☐	☐				☐	☐	☐	LAMIERA
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ALTRO
☐ NUMERO			PIANI			CANTINA			☐			
						SEMINTERRATO			☐			
						SOTTOTETTO			☐			
VINCOLI LEGISLATIVI						CATEGORIA D'INTERVENTO PRECEDENTE P.G.T.I.S.						
ANALISI DELLE CONDIZIONI D'USO												
USO	☐ UTILIZZATO					ALTA QUALITA'			☐	SPAZI DI PERTINENZA		
	☐ SOTTOUTILIZZATO					MEDIA QUALITA'			☐			
	☐ IN ABBANDONO					BASSA QUALITA'			☐			
TIPOLOGIA FUNZIONALE	☐ Prevalentemente residenziale					☐ Stalle						
	☐ Produttivo					☐ Baite						
	☐ Speciale					☐ Malghe						
PROGETTO												
CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA												
		M1 - MANUTENZIONE ORDINARIA					☐					
		M2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA					☐					
		R1 - RESTAURO					☐					
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO					☐					
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA					☐					
		R4 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE					☐					
		R5 - DEMOLIZIONE					☒					
INTERVENTI PREVISTI NEGLI SPAZI DI PERTINENZA									BUONO = B MEDIOCRE = M PESSIMO = P			
NOTE BARACCA IN LAMIERA (BOX)												



BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M30

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE	BOLBENO
LOCALITA'	DAPRICO
N.PARTICELLA	p.ed. 266-267



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO				N. UNITA' EDILIZIA			30					
A	CRONOLOGIA	☒ ANT. AL 1860	8				B	M	P	STATO DI CONSERVAZIONE		
		☐ TRA IL 1860 E IL 1914	6									
		☐ TRA IL 1914 E IL 1945	4									
		☐ POST. AL 1945	0									
				STRUTTURE PORTANTI			☒	☐	☐			
				TAMPONAMENTI			☐	☐	☐			
				COPERTURA			☐	☒	☐			
B	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA	☒ ALTA DEFINIZIONE	8	VOLUMETRICI ORIGINALI			☒	1	0	PERMANENZA CARATTERI FORMALI TRADIZIONALI		
		☐ MEDIA DEFINIZIONE	6	COSTRUTTIVI			☒	1	0			
		☐ BASSA DEFINIZIONE	4	COMPLEMENTARI			☒	1	0			
		☐ NESSUNA DEFINIZIONE	0	DECORATIVI			2	1	0			
C												
TOTALE A+B+C												
ANALISI DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI												
			B	M	P				B	M	P	
TAMPONAMENTI IN LEGNO			☐	☐	☐	ELEMENTI ARCHITETTONICI E PARTI LIGNEE ESTERNE			☐	☐	☐	ARCHI IN PIETRA
OSSATURA PORTANTE A VISTA			☒	☐	☐				☒	☐	☐	ARCHI IN MURATURA
POGGIOLI			☒	☐	☐				☐	☐	☐	CONTORNO FORI IN PIETRA
BALLATOI			☐	☐	☐				☐	☐	☐	DECORI DI FACCIATA DIPINTI
SCALE			☒	☐	☐	COPERTURE			☐	☐	☐	AFFRESCHI
CAPANNA			☐	☒	☐				☐	☐	☐	SCANDOLE
A 2 FALDE CON MOZZE			☐	☐	☐				☐	☐	☐	COPPI IN COTTO
A 3 FALDE			☐	☐	☐				☐	☐	☐	TEGOLE IN CEMENTO
A 4 O PIU' FALDE			☐	☐	☐				☐	☐	☐	TEGOLE IN COTTO
			☐	☐	☐				☐	☒	☐	LAMIERA
			☐	☐	☐				☐	☐	☐	ALTRO
4	NUMERO		PIANI			CANTINA					☐	
						SEMINTERRATO					☒	
						SOTTOTETTO					☒	
VINCOLI LEGISLATIVI						CATEGORIA D'INTERVENTO PRECEDENTE P.G.T.I.S.						
ANALISI DELLE CONDIZIONI D'USO												
USO	☒ UTILIZZATO					ALTA QUALITA'			☐	SPAZI DI PERTINENZA		
	☐ SOTTOUTILIZZATO					MEDIA QUALITA'			☒			
	☐ IN ABBANDONO					BASSA QUALITA'			☐			
TIPOLOGIA FUNZIONALE	☒ Prevalentemente residenziale					☐ Stalle						
	☐ Produttivo					☐ Baite						
	☐ Speciale					☐ Malghe						
PROGETTO												
CATEGORIA D'INTERVENTO PREVISTA												
		M1 - MANUTENZIONE ORDINARIA										
		M2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
		R1 - RESTAURO										
		R2 - RISANAMENTO CONSERVATIVO								☒		
		R3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA										
		R4 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE										
		R5 - DEMOLIZIONE										
INTERVENTI PREVISTI NEGLI SPAZI DI PERTINENZA										BUONO = B MEDIOCRE = M PESSIMO = P		
NOTE												

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M31

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' DAPRICO

N.PARTICELLA p.ed. 281



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M31**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☒ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☒ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfetazioni)	☒ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☒ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☒ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☒ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☐ MO ☒ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - Discreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☐ VA ☒ VR ☒ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☒ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☐ ES ☒ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☐ RC ☒ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002




BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M32

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE	BOLBENO
LOCALITA'	DAPRICO
N.PARTICELLA	p.ed. 268/2



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M32**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUcina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☒ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☒ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☒ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☒ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- ORiginale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☐ MO ☒ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☒ BU ☐ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☒ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☒ AS ☐ AA ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☐ ES ☒ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☒ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☒ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUcina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002


BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M33

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO
LOCALITA' DAPRICO
N.PARTICELLA p.ed. 273/1-273/2



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M33

1. Tipologia funzionale	- Baite di Alpeggio/MAIga/MUino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/Artigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di Servizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☒ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggiori/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☒ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☐ MO ☒ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/Autorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☒ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☒ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☐ ES ☒ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauo/Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/Riquellificazione Paesaggistico-ambientale Demolizione e ricostruzione	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP ☐ DR
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/Artigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di Servizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☒ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

VAG
2013

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA






M34

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' DAPRICO

N.PARTICELLA p.ed. 260



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M34**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUcina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☒ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☒ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☒ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☒ MS ☐ MP ☐ ML
		☐ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☒ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☐ DI ☒ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/Autorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☒ DA ☒ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☒ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☒ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauro/Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUcina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO



N. UNITA' EDILIZIA

M35

Rev.
2011

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE	BOLBENO
LOCALITA'	DOS BOREL
N.PARTICELLA	p.ed. 255



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria EX STALLA	☐ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☒ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☒ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☒ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☐ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA ☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☐ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☐ FS ☒ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- ORiginale - Modificata (grado leggero)interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio)interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - Discreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☐ DI ☒ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/Autorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☒ PA ☐ AU ☒ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☒ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☒ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☒ EC ☐ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauro/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☒ RE ☐ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☒ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

NOTE : SI VEDA VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA PAT. 158 DEL03.02.2006

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M36

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' DOS BOREL

N.PARTICELLA p.ed.



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M36**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☐ BA ☐ MA ☐ MU ☒ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/ legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☐ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA ☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☐ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☐ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☐ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Demolizione	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☐ RC ☒ DE
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M37

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' DOS BOREL

N.PARTICELLA p.ed.



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M37**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmamente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☒ EC ☐ EF ☒ TC ☐ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☒ MO ☐ MA ☒ AC ☐ AP ☒ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☐ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☒ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☒ BU ☐ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☒ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☒ AS ☐ AA ☐ RR ☒ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☒ EC ☐ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauro/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☒ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☐ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M38

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' PANDOLINE

N.PARTICELLA p.ed. 291



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M38**

1. Tipologia funzionale	- Baia di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/ legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☐ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☐ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☐ DI ☒ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca inhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☒ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☒ EC ☐ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Demolizione	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☐ RC ☒ DE
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M40

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' DAONE

N.PARTICELLA p.ed. 276



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M40**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☒ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfettazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☐ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA ☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☐ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☐ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☐ DI ☒ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☒ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☒ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☒ EF ☐ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauro/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Demolizione	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☐ RC ☒ DE
2. Destinazione d'uso	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M41

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' CANE'

N.PARTICELLA p.ed. 299



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M41**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☒ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☒ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☒ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNelli/Abbaini/Velux)	☒ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/Icolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
	- Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura	
	- TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori	
	- ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
	- DIscreto (necessita interventi su parti di edificio)	
	- CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato	☒ VA ☐ VR
	- Posto Auto/AUTORimessa	☐ PA ☐ AU
	- Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA
	- acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☐ AF ☒ AS ☐ AP ☐ AA
	- accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauo/Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA





M42

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' PRA'MARZ

N.PARTICELLA p.ed. 252



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M42**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☒ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☒ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☒ TC ☐ TT ☐ TV ☒ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA ☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☒ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - Discreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☐ DI ☒ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☒ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☒ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☒ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauro/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M43

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' DAVID

N.PARTICELLA p.f. 1110



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M43**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☒ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/ legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☐ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☐ DI ☒ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☐ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ AR ☐ AV ☐ AS ☒ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☐ AF ☒ AS ☐ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Demolizione	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☐ RC ☒ DE
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M44

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' DAVID

N.PARTICELLA p.ed. 251



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M44**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUcina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☐ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☒ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☒ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☒ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- ORiginale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☐ OR ☒ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☒ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☐ AF ☐ AS ☒ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☐ ES ☒ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riquallificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☒ RE ☐ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGRicolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUcina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M45

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' DAVID

N.PARTICELLA p.ed. 250



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M45**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAlga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARtiglianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno) - Volume (Ampliamenti/Superfetazioni) - Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno) - Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta) - Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica) - Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux) - Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro) - Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura) - Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM ☐ VA ☐ VS ☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF ☐ TC ☒ TT ☐ TV ☐ MS ☐ MP ☒ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA ☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV ☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF ☒ FS ☐ FC ☐ FT ☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☒ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☐ AF ☐ AS ☒ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☐ ES ☒ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRO/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARtiglianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAlga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA



M46

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO

LOCALITA' DAVID

N.PARTICELLA p.ed. 246



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO**N. UNITA' EDILIZIA****M46**

1. Tipologia funzionale	- Baita di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmanente/in ABbandono	☒ TE ☐ PE ☐ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/ legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfettazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☒ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☒ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNnelli/Abbaini/Velux)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☒ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☒ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- Originale - Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura - TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori - ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione) - DIscreto (necessita interventi su parti di edificio) - CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	☐ BU ☒ DI ☐ CA
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato - Posto Auto/AUtorimessa - Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☒ VA ☐ VR ☒ PA ☐ AU ☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente) - acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA ☐ RR ☐ RV ☐ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente) - accesso Edificio (Comunale/Forestate/Sentiero/Pista/Assente)	☐ AC ☐ AF ☐ AS ☒ AP ☐ AA ☐ EC ☐ EF ☐ ES ☒ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRO/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riquallificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☐ RE ☒ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- Agricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☐ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M47

1. Tipologia funzionale	- Baia di Alpeggio/MAIga/MUlino/FUCina/SEgheria	☒ BA ☐ MA ☐ MU ☐ FU ☐ SE
2. Epoca di costruzione	- data (aaaa)/anteriore 1860 (EA)/1860-1945 (EB)/dopo 1945 (EC)	☒ EA ☐ EB ☐ EC
3. Uso attuale	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☐ AB ☐ TR ☐ SE
4. Grado di utilizzo	- in uso TEmporaneo/in uso PErmamente/in ABbandono	☐ TE ☐ PE ☒ AB
5. Caratteristiche edificio	- Tipo Costruttivo (Pietra/legno a Blockbau/legno a Telaio/legno in Assito/Misto pietra/legno)	☒ CP ☐ CB ☐ CT ☐ CA ☐ CM
	- Volume (Ampliamenti/Superfrazioni)	☐ VA ☐ VS
	- Elementi in aggetto (Poggioli/Ballatoi/Scale/Camino/Forno)	☐ EP ☐ EB ☐ ES ☐ EC ☐ EF
	- Tetto (a Capriate/con Trave di colmo/a Volta)	☐ TC ☐ TT ☐ TV
	- Manto di copertura (Scandole/Pietra/Lamiera cemento/cOtto/plAstica)	☐ MS ☐ MP ☐ ML ☐ MC ☐ MO ☐ MA
	- Accessori tetto (Comignoli/Parabolica/PaNNelli/Abbaini/Velux)	☐ AC ☐ AP ☐ AN ☐ AA ☐ AV
	- Serramenti fori (Legno/Alluminio/Pvc/Ferro)	☐ SL ☐ SA ☐ SP ☐ SF
	- Finiture intonaco (a raso Sasso/Civile) e legno (Tinteggiatura)	☐ FS ☐ FC ☐ FT
	- Particolari di pregio (Fori/Travi/Affresco/fOcolare aperto/Intagli)	☐ PF ☐ PT ☐ PA ☐ PO ☐ PI
6. Tipologia architettonica	- ORiginale	☒ OR ☐ MO ☐ TR ☐ AL
	- Modificata (grado leggero):interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura	
	- TRasformata (grado medio):interventi su elementi parziali quali tetto,facciate,fori	
	- ALterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo,volume,tipo facciate, tipo fori, tipo tetto	
7. Stato di conservazione	- BUono (necessita solo interventi di manutenzione)	☐ BU ☐ DI ☒ CA
	- Discreto (necessita interventi su parti di edificio)	
	- CAttivo (necessita interventi su intera struttura)	
8. Pertinenze	- a VerdeAperto/a Verde Recintato	☒ VA ☐ VR
	- Posto Auto/Autorimessa	☐ PA ☐ AU
	- Manufatto di Servizio/Deposito Attrezzi/LEgnaia	☐ MS ☐ DA ☐ LE
9. Reti tecnologiche	- Acque (Rete potabile/Vasca accumulo/Sorgente/Assente)	☒ AR ☐ AV ☐ AS ☐ AA
	- acque Reflue (Rete Fognaria/Vasca imhoff/a Dispersione/Assente)	☐ RR ☒ RV ☒ RD ☐ RA
10. Viabilità	- accesso Area (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☒ AC ☐ AF ☐ AS ☐ AP ☐ AA
	- accesso Edificio (Comunale/Forestale/Sentiero/Pista/Assente)	☐ EC ☐ EF ☒ ES ☐ EP ☐ EA
11. Legislazione (vincoli)	- individuazione Bene Ambientale (articolo 94 L.P. n. 22/91)	☐ BA

PREVISIONE P.R.G.

1. Tipologie di intervento	- Manutenzione Ordinaria/Manutenzione Straordinaria/ReStauRo/ Ristrutturazione Edilizia/Risanamento Conservativo/ Riqualificazione Paesaggistico-ambientale	☐ MO ☐ MS ☐ RS ☒ RE ☐ RC ☐ RP
2. Destinazione d'uso	- AGricolo/ARTigianale/ABitativo/Turistico-Ricettivo/di SErvizio	☒ AG ☐ AR ☒ AB ☐ TR ☐ SE
3. Ampliamento volume	- MAIga/AgriTur/SEgheria/FUCina	☐ MA ☐ AT ☐ SE ☐ FU
4. Legislazione (vincoli)	- Individuazione Bene ambientale (articolo 94 L.P. n.22/91)	☐ IB

DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002



BOLBENO

N. UNITA' EDILIZIA

M47

CENSIMENTO PATRIMONIO
EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

COMUNE CATASTALE BOLBENO
LOCALITA' PRAMANTIZOLO
N.PARTICELLA p.ed.



DATA

GIUGNO - LUGLIO 2002

VAR
2013